

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHALI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6363-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/04/2024



Foto 1: Actualmente la instalación eléctrica se ha realizado con cable paralelo el cuál no es indicado para dicho proceso.



Foto 2: La estructura de techo, presenta oxidación.



Foto 3: Se deberá realizar el mantenimiento a al canal pluvial, limpieza y rectificación de niveles.



Foto 4: Se necesita colocar un pasamanos metálico para elevar la altura y evitar que los niños sufran accidentes.



Foto 5: Tomando en cuenta la corrosión y las piezas faltantes a la barandilla, se propone el cambio de la misma.




Foto 6: La puerta tipo rejilla que divide el primer y segundo nivel, se encuentra en malas condiciones por lo que deberá ser reemplazada.


Firma y sello del Presidente de la OPE



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO EDUCATIVO
EORM IV
NIVEL PRIMARIO
ALDEA PACHALI SAN JUAN SACATEPEQUEZ
GUATEMALA


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHALI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6363-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/04/2024



Foto 7: El patio trasero se encuentra afectado debido a que se realizó el zanjeado para drenajes y se dejó expuesto.



Foto 8: Se puede apreciar el área de patio, en la cuál se aplicará la tofa de cemento, para evitar la humedad.



Foto 9: La puerta Metálica se encuentra en malas condiciones, debido a la falta de mantenimiento, por lo que deberá ser sustituida.



Foto 10: Área de baños, en dónde se realizará la ampliación.



Foto 11: Fotografía en Establecimiento



Foto 12: Fotografía con la directora y OPF, al terminar la visita de campo.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Cosar Romelina Lucas Lopez
Arquitecta
Covagado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa