

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO: GUATEMALA	MUNICIPIO: SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EODP ANEXA A ESC. OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA LA UNION EL PILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 01-10-6367-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 22/03/2024



Foto 1: Se puede apreciar el patio 1 que deberá ser techado para evitar que ingrese la luz solar de manera directa a los salones de clase




Foto 2: Tomando en cuenta la diferencia de nivel se deberá colocar una barandilla metálica para evitar caídas.



Foto 3: El cambio de nivel que existe es de 2.20 metros



Foto 4: Los salones tienen cortinas en las ventanas para evitar el ingreso directo del sol, pero limita la iluminación de manera natural.




Foto 5: El patio 2 es el lugar en el que los niños desarrollan sus actividades recreativas y físicas.



Foto 6: Considerando que la cocina no cuenta con chimenea la estructura del techo se encuentra ahumada por lo que se le deberá dar mantenimiento.

Firma y sello del Presidente de la OPF

César Rodolfo Lucas Lopez
 Arquitecto
 Colegiado 6346
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: GUATEMALA	MUNICIPIO: SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EODP ANEXA A ESC. OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA LA UNION EL PILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 01-10-6367-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 22/03/2024




Foto 7: Se ha destruido la estufa de leña, por lo que se deberá reconstruir



Foto 8: Actualmente no se puede cocinar.




Foto 9: No se cuenta con mesas de trabajo para poder realizar la preparación de los alimentos.




Foto 10: Con el trabajo de mantenimiento de la estructura del techo se realizará también a la puerta.



Foto 11: Fotografía en el establecimiento.



Foto 12: Fotografía director y OPF, después de la visita de campo.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Cesar Rodolfo Lucas López
 Arquitecto
 Colegiado 6346
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa