



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-87  
Versión 4


HOJA 3/4

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

|  |  |
|--|--|
| DEPARTAMENTO: GUATEMALA  | MUNICIPIO: SAN JUAN SACATEPEQUEZ               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA LOMA ALTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 01-10-6370-42                            | FECHA DE LA INSPECCIÓN: 21/03/2024             |



  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Cesar Adolfo Lucas López  
 Arquitecto  
 Registrado 6346  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

|  |  |
|--|--|
| DEPARTAMENTO: GUATEMALA  | MUNICIPIO: SAN JUAN SACATEPEQUEZ               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA LOMA ALTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 01-10-6370-42                            | FECHA DE LA INSPECCIÓN: 21/03/2024             |




Foto 7: Al igual que en los salones se propone colocar piso en el pasillo que cubre el frente de dichos salones en el módulo C



Foto 8: La rejilla que protege la pila se encuentra dañada por la oxidación, por lo que se deberá sustituir.



Foto 9: Se realizará la aplicación de pintura en 2 salones del Módulo C, en el interior y exterior.



Foto 10: El Muro de la Bodega se encuentra sin mantenimiento, por lo que presenta moho.




Foto 11: Fotografía en Establecimiento



Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

César Rodolfo Lucas López  
 Arquitecto  
 Colegiado 6346  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa