

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6422-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024



Foto1: La estructura actual del techo en el salón es de madera, la cual presenta daños por plagas y se encuentra pandeada debido a las altas temperaturas.



Foto 2: La estructura de madera presenta rupturas y empalmes por lo que se debe sustituir.



Foto 3: La cocina no cuenta con instalaciones apropiadas y dignas para realizar los alimentos, no cuenta con piso ni mesas de trabajo.




Foto 4: Los muro de cerramiento de la cocina son provisionales por lo que se deberán realizar en block.




Foto 5: La instalación eléctrica de luz se encuentra expuesta y con empalmes de mala calidad por lo que representa un riesgo para los estudiantes.




Foto 6: La instalación de tomacorrientes se encuentra en malas condiciones desde el tablero.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA ESPECIAL RURAL MITA

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
César Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6422-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024




Foto 7: Se muestra uno de los salones en los que únicamente se tiene piso de concreto alisado.



Foto 8: Salón en el cuál se realizará la colocación de piso cerámico.



Foto 9: Las puertas se encuentran afectadas por el óxido, por lo que se deberá realizar el mantenimiento de las mismas, incluyendo el lijado y pintura de las mismas.




Foto 10: En la esquina del salón se propone habilitar otro portón, tomando en cuenta que la cantidad de estudiantes es alta.



Foto 11: Fotografía en Establecimiento



Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.

Andrés Zúñiga
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SAN ANTONIO LAS TROJES
MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Firma y Sello del Coordinador de Campo del Programa

6346