

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZ BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7497-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024



Foto 1: No se cuenta con instalación eléctrica tanto de luz como fuerza




Foto 2: El área de cocina no tiene piso.



Foto 3: Se necesitan 2 persianas en el área de cocina



Foto 4: También se colocará piso en el área de pasillo que colinda con la cocina.



Foto 5: Se necesita un módulo de gradas para habilitar una bodega en la parte superior de la cocina.



Foto 6: Se realizará la conexión de los drenajes de la cocina de manera directa al pozo de visita municipal.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZ BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7497-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024




Foto 7: Se debe quitar el piso existente y forrar de azulejo la pileta, además de cambiar los chorros.




Foto 8: El drenaje de la pileta se encuentra de manera superficial por lo que se deberá mejorar



Foto 9: Los baños no cuentan con un área techada en la cual los alumnos se puedan resguardar en época de lluvia al momento de utilizarlos




Foto 10: Se necesita realizar el mantenimiento a las puertas de los baños ya que están expuestos a las condiciones climáticas.




Foto 11: Fotografía en Establecimiento



Foto 12: Fotografía con la directora y OPF, al terminar la visita de campo.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346