

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSÉ ERNESTO MONZÓN REYNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS SAJQUIYES, ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7547-43	FECHA:	9/10/2024




Foto 1: Portón de entrada del segundo nivel, presenta corrosión en la parte inferior que impide su libre función.



Foto 2: Las ventanas de los salones de clases están corroidas y los balcones en mal estado, por lo que su manipulación no es efectiva.



Foto 3: Las puertas de los salones están corroidas, presentan partes oxidadas y descoloridas. No se les ha dado mantenimiento en 25 años.



Foto 4: La estructura del techado presenta costaneras oxidadas en la parte interior.



Foto 5: Los pasamanos de la entrada junto a las barrandas presentan oxidación constante debido al material del cual están hechos, por lo que precisan cambio a material inoxidable.






Foto 6: Los grifos de los lavamanos presentan deterioro significativo, lo que no permite su uso, debido a que la instalación de las mismas se ha visto afectada con el uso constante que se les dan.

Observación: Si es necesario se pueden agregar más adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente de la QEP</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

