

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Sustrucción de bomba por antigüedad.



Foto2: Deterioro de la bomba.



Foto 3: Antigüedad.




Foto 4: Desgaste por uso continuo.



Foto 5: Desgaste por uso continuo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Mantenimiento de portón principal.



Foto2: Dificultad de acceso.




Foto 3: Mejorar la accesibilidad.



Foto Mantenimiento de portón principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA BENDICION DE DIOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector C Manzana 2 Colonia Bendicion de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Deterioro de pared por lluvia.




Foto 2 Mantenimiento de pared con fondos de remozamiento 2024 centro educativo EORM COLONIA BENDICION DE DIOS JM



Foto 3: PREPARANDO EL AREA DE TRABAJO PARA CERNIDO DE PARED.



Foto 4: SELLADO DE MURO, REPELLO Y CERNIDO DE PARED .



Foto 5: AREA DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE PARED.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserío Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Necesidad cambio losa de patio



Foto 2: Conducción de drenajes como corresponde, evitara charcos en área deportiva



Foto 3: Necesidad de instalación de canales para conducción de aguas pluviales



Foto 4: Conducción de canales y bajadas de aguas pluviales. Candela principal. Instalación de reposaderas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. COLONIA BENDICION DE DIOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector "C" MZ 2 Col. Bendicion de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: PISO CON MANCHAS DETERIORO



Foto 2: DETERIORO DEL PISO POR ANTIGUEDAD (20 AÑOS)




Foto 3: GRIETAS EN PISO AULA 1



Foto 4: EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CONTRIBUYE A LA EFICIENCIA INTEGRAL. AREA PARA INSTALAR PISO EN AULA 2



Foto 5: AULA PARA INSTALACION DE PISO GRANITO.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	25/9/2024



Foto1: Mejoramiento de la iluminación.



Foto2: Cambio de lámparas led.



Foto 3: Instalación de lámparas nueva.



Foto 4: Cambio de lámparas led.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	25/9/2024



Foto 1: Cambio de lámina acanalada por troquelada.



Foto2: Acumulación de calor por el tipo de lámina.



Foto 3: Mejoramiento de ambiente.



Foto 4: Evitar el exceso de calor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Deterioro pintura interior.



Foto2: Deterioro pintura Interior.



Foto 3: Deterioro pintura exterior.




Foto 4: Mejoramiento de la pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Repello en las paredes





Foto2: Mejorar las paredes por medio del repello



Foto 3: Evitar la humedad en las paredes.



Foto 4: Repello de paredes para evitar la humedad.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

