

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserío Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Colocación de nueva bomba de agua.



Foto 2: Medición de estructura de cubierta para bomba de agua.



Foto 3: .Medición de estructura de cubierta para bomba de agua.



Foto 4: Preparación de corte de estructura de metal para protección de bomba de agua.



Foto 5: Preparación del techo de cubierta de metal para protección de bomba de agua.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserío Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	18/11/2024




Foto 1: Lijado de portón para mantenimiento.



Foto 2: Cambio de lámina en dos secciones del portón.



Foto 3: Aplicación de pintura del marco de portón número 1.




Foto 4: Aplicación de capa protectora a portón.



Foto 5: Aplicación de pintura para capa protectora.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA BENDICION DE DIOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector C Manzana 2 Colonia Bendicion de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Preparación de material para repello de pared.



Foto 2: Preparación de material aplicación de repello.



Foto 3: Repello de pared.



Foto 4: Aplicación de repello.




Foto 5: Aplicación de repello.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserío Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	29/10/2024



Foto1: Piso granito ya en instalaciones de E O R M colonia Bendicion de Dios JM



Foto2: Proceso de aplicación de ácido muriático para lavado de superficie.



Foto 3: Iniciando a colocar piso en AULA 1




Foto 4: .Ejecución de colocación de piso




Foto 5: Avance de colocacion de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserío Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1: Inicio de cambio de lámina acanalada por lámina troquelada alucin calibre 26.



Foto 2: Retiro de lámina acanalada por lámina troquelada alucin calibre 26.



Foto 3: Retiro total de lámina acanalada.




Foto 4: Avance de retiro de lámina acanalada.




Foto 5: Proceso de retiro de lámina acanalada.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. COLONIA BENDICION DE DIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SEC "c" MANZ. 2 COLONIA BENDICION DE DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: AULA 3RO. SEC. A SEGUNDO NIVEL.



Foto 2: MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN SALONES SEGUNDO NIVEL.




Foto 3: SUSTITUCION DE FOCOS POR LAMPARAS LED



Foto 4: INSTALACION DE LAMPARAS LED



Foto 5: MATERIALES DE ELECTRICIDAD YA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserío Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	8/11/2024



Foto1: Elaboración de zanja para aguas fluviales.



Foto 2: Elaboración de zanja para tubos pvc para aguas fluviales.



Foto 3: Colocación de tubo pvc para reposadera.



Foto 4: Unión de tubos pvc para aguas fluviales.



Foto 5: Colocación de tubo Pvc para aguas fluviales.




Foto 6: Ensamblado de tubo pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserío Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Inicio de trabajo de drenaje y fundición de banqueta.



Foto 2: Elaboración de zanja para tubería de drenaje.



Foto 3: Colocación de tubo pvc para aguas fluviales para fundición de banqueta.



Foto 4: Relleno de zanja y nivelación de terreno.



Foto 5: Inicio de fundición de banqueta.



Foto 6: Fundición de banqueta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserío Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Limpieza de pared para iniciar retocado de pintura.



Foto 2: Aplicación de pintura, parte superior de la pared.




Foto 3: Aplicación de pintura de socalo.



Foto 4: Aplicación de pintura en los callejones.



Foto 5: Aplicación de pintura parte superior y socalo.



Foto 6: Aplicación de pintura parte exterior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--