

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: Guatemala MUNICIPIO: San Juan Sacatepéquez NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL EODP ANEXA A EORM Caserio Patzanes II, Aldea Cerro Alto ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 01-10-8804-42 FECHA:



Foto1: El piso del aula de Parvulos no es el adecuado, se encuentra en mal estado, por lo que se colocará piso de cerámica.



03 de Junio de 2,024

Foto 2: El piso del aula del grado de Preprimaria no es el adecuado, ya que se encuentra rajado por el paso de los años por lo que se le colocará piso de cerámica.



Foto 3: El piso del aula de Segundo Primaria no es el adecuado, ya que se encuentra rajado por el paso de los años por lo que se le colocará piso de cerámica.



Foto 4: El piso del la Dirección de la escuela no es el adecuado, ya que se encuentra rajado por el paso de los años por lo que se le colocará piso de cerámica.



Foto 5: El piso del corredor de la escuela esta rajado, y en mal estado por lo que se le colocará piso de cerámica.



Foto 6: El piso de la bodega de la escuela se encuentra en mal estado, por lo que se le colocará piso de cerámica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualiza el número de hojas Firma y sello del Presidente de

Halzan Firma y Sello Director Centro Educativo Público