

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | SAN JUAN SACATEPÉQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA MONTE CARMELO I, CASERÍO LO DE CARRANZA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-10-8971-43 | FECHA: | 6/03/2024 |



Foto 1: Levantado de techo y mantenimiento.



Foto 2: Ampliación de muro perimetral.



Foto 3: Ampliación de muro perimetral.



Foto 4: Reparación y ampliación de losa.



Foto 5: Reparación y ampliación de losa.




Foto 6: Ampliación de muro perimetral del área frontal de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales. Se indica el número de hojas.

| | |
|--|--|
| <p>CASERIO LO DE CARRANZA ALDEA LO DE MEJIA CONSEJO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA</p> <p>Firma y Sello del Presidente del CAE GUATEMALA</p>  | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo P...</p>   |
|--|--|