

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9038-42	FECHA:	18/04/2024



Foto1: Frente y entrada de la EODP ANEXA A EORM, necesita reparacion de muro perimetral, con unas laminas está protegido



Foto 2: repello y pintura de los salones parte alta y baja, se encuentra en malas condiciones la pared



Foto 3: reparacion del muro de las paredes de este salon de clases ,



Foto 4: reparacion del muro de paredes de 3 salones de clases se encuentran muy bajitos y los espacios entre los mismos estan separados con cartonones, se necesitan mas ventanas la ventilacion es pobre y hace




Foto 5: repello y cernido en el cielo y pared de 2 salones y piso



Foto 6: el area de sanitarios se encuentra en una parte baja, la baranda se destrulló y hemos tenido accidentes de niños que han caido o rodado por la baranda en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9038-42	FECHA:	18/04/2024



Foto7: sustitucion de piso, el corredor se encuentra con muchos grumos y niños y docentes han tenido caídas con consecuencias



Foto 8: colocar piso en rampa de ingreso de alumnos, repello y cernido a paredes



Foto 9: modificar y reparar el muro con mas hiladas de block , ya que la lamina es insegura y hemos tenido robos en el establecimiento.



Foto 10: se necesita una mesa de concreto y azulejo en la cocina, ya que no contamos con mobiliario



Foto 11: reparacion del sistema electrico en los 10 salones




Foto 12: area del lado de cocina se necesita repello y la instalacion de un sanitario para los niños que no pueden bajar las gradas, la colocacion de otro tinaco .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

