

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9039-43	FECHA:	18/04/2024



Foto1: Frente y entrada de la EODP ANEXA A EORM.



Foto 2: Area de salones parte de planta alta y baja, cambio de vidrios y reparar ventanas y balcones .



Foto 3: techo para patio para realizar actividades y conecta con la planta alta y baja del establecimiento, cuando llueve no pueden los niños bajar al sanitario



Foto 4: mantenimiento a balcones y cambio de vidrios, en unos casos modificar ventanas ya que se encuentran volteadas y no se puede abrir los vidrios, no entra ventilacion




Foto 5: area de la planta alta donde se encuentran 4 aulas mal construidas y muy bajas y hace mucho calor la lamina y su estructura estan en malas condiciones, hay filtraciones de agua y el calor es





Foto 6: el area de sanitarios se encuentra en una parte baja, las barandas se destrulleron y hemos tenido accidentes de niños que han caido o rodadro por las barandas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 