

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0032-45	FECHA:	17/04/2024




Foto1: Cambio de estructura de Techo y cubierta de lamina troquelada




Foto 2: Cambio de estructura de Techo y cubierta de lamina troquelada



Foto 3: Cambio de estructura de Techo y cubierta de lamina troquelada



Foto 4: Cambio de estructura de Techo y cubierta de lamina troquelada



Foto 5: Cambio de estructura de Techo y cubierta de lamina troquelada




Foto 6: Cambio de estructura de Techo y cubierta de lamina troquelada



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 7: Cambio de porton principal



Foto 8: Cambio de porton principal



Foto 9: Cambio de porton principal



Foto 10: Cambio de porton de salida de emergencia hacia el campo




Foto 11: Cambio de porton de salida de emergencia hacia el campo



Foto 12: Cambio de porton de salida de emergencia hacia el campo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF
--	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--

