REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: GUATEMALA MUNICIPIO: SAN RAYMUNDO NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LAS PARCELAS SECTOR 1, 0-48 LAS PARCELAS, ALDEA EL CIPRÉS ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL FECHA: 01-11-0046-42 2/09/2024 ESTABLECIMIENTO



Foto 1: El establecimiento necesita pintura en el exterior de las



Foto 2: El establecimineto necesita pintura en el interior de los salones de



Foto 3: Remozamiento e impermeabilización de losa del segundo nivel debido a filtraciones de agua.



Foto 4: Remozamiento e impermeabilización de losa del segundo nivel debido a filtraciones de agua.



Foto 5: Debido al tema de seguridad y que el establecimiento carece de muro perimetral, es necesaria la colocación de balcones en todas las ventanas del primer nivel.



Foto 6: Debido al tema de seguridad y que el establecimiento carece de muro perimetral, es necesaria la colocación de balcones en todas las ventanas del segundo nivel.

o de hojas

PARCE Firma y sello del Presidente de la OPF

Sello Director Centro Educati

DIRECCIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

