

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LIC CONRADO TERCERO CASTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-7975-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Director y Miembros de OPF



Foto 3: Modulo 1, Lamina en Mal estado, es necesario sustituirla



Foto 4: Modulo 1, Lamina en Mal estado, es necesario sustituirla



Foto 5: Modulo 1, Lamina en Mal estado, es necesario sustituirla



Foto 6: Modulo 2, Lamina en mal estado, es necesario sustituirla



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Julio Enrique Rodríguez Peña

Ingeniero Civil

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
Colegiado 5.694



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LIC CONRADO TERCERO CASTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-7975-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/2024



Foto 7: Modulo 2, Lamina en mal estado, es necesario sustituirla



Foto 8: Modulo 3, Lamina en mal estado, es necesario sustituirla



Foto 9: Modulo 3, Lamina en mal estado, es necesario sustituirla



Foto 10: Modulo 4, lamina en mal estado, es necesario sustituirla



Foto 11: Modulo 4, lamina en mal estado, es necesario sustituirla



Foto 12: Modulo General, es necesario aplicar pintura en muros

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OEA



*[Handwritten Signature]*

Julio Enrique Rodríguez Peña  
Ingeniero Civil  
Colegiado 5,694

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa