

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM 'CARLOS ALDANA ROJAS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-9439-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Director y miembros de OPF



Foto 3: Modulo 1, se observa que se cuenta con lamina de Fibrocemento, es necesario sustituirla y colocarle estructura portante



Foto 4: Modulo 1, se observa que se cuenta con lamina de Fibrocemento, es necesario sustituirla y colocarle estructura portante




Foto 5: Modulo 1, se observa que se cuenta con lamina de Fibrocemento, es necesario sustituirla y colocarle estructura portante y colocar lamparas tipo LED y sistema electrico



Foto 6: Modulo 1, se observa que se cuenta con lamina de Fibrocemento, es necesario sustituirla y colocarle estructura portante y colocar lamparas tipo LED y sistema electrico

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador del Contrato 5,694

**Julio Enrique Rodríguez Peña**  
Ingeniero Civil



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM 'CARLOS ALDANA ROJAS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-9439-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/2024



Foto 7: Vista exterior del Modulo 1, se observa la lamina de Fibrocemento



Foto 8: Modulo 2, se observa el mal estado de la cubierta de Techo



Foto 9: Modulo 2, otra vista del estado de la lamina





Foto 10: Modulo 2, se observa el mal estado de la lamina



Foto 11: Modulo 2, se observa el mal estado de la lamina



Foto 12: Modulo 2, se observa el mal estado de la lamina


  
 Firma y Sello del Presidente de la IE
   



  
**Julio Enrique Rodríguez Peña**
  
 Ingeniero Civil
   
 Colegiado 5,694
   
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa