

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN**

|                             |                        |                                |                         |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA              | MUNICIPIO:                     | CHUARRANCHO             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN BUENA VENTURA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-12-0007-45          | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 8/08/2024               |



FOTO 1: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y LÁMINA TROQUELADA EN BAÑOS



FOTO 2: INSTALACIÓN DE LÁMINA ACANALADA EN SEGUNDO NIVEL Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



FOTO 3: TORTA DE CONCRETO EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 4: INSTALACIÓN DE CANAL PARA AGUA PLUVIAL EN LÁMINA




FOTO 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL EN AULAS



FOTO 6: MANTENIMIENTO DE BARANDA DE METAL EN SEGUNDO NIVEL

*[Firma manuscrita]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Persona de la DIDEUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

|                             |                        |                                |                         |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA              | MUNICIPIO:                     | CHUARRANCHO             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN BUENA VENTURA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-12-0007-45          | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 8/08/2024               |



FOTO 7: INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS



FOTO 8: INSTALACIÓN DE INODOROS EN BAÑOS, FALTA INSTALAR LAS TAPADERAS Y ASIENTOS DE LOS DOS INODOROS.



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL EN SANITARIOS



FOTO 10: INSTALACIÓN DE PILA DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS



FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE CIELO FALSO RETICULADO DE 2' X 4'



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627

ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegiado No. 4627  
Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador  
de la DIEDUC