



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TEJERA, ALDEA CHIQUÍN CHUARRANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-0014-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: FACHADA PRINCIPAL DE ESCUELA: SE RESANARAN MUROS, Y PINTARAN



Foto 2: MUROS INTERIORES FISURADOS, ESTOS SE REALIZARAN TRABAJOS DE CERNIDO EN MUROS MAS TALLADO DE LOS MISMOS, ASI MISMO SE PINTARAN.




Foto 3: LOSA DAÑADA NO CUENTA CON PAÑUELOS Y CUENTA CON FISURAS, LAS CUALAS OCASIONAN FILTRACIONES DE AGUA, ASI MISMO SE REALIZARAN LOS PAÑUELOS Y SU IMPERMEABILIZACION DE LOSA .



Foto 4: LOSA DAÑADA NO CUENTA CON PAÑUELOS Y CUENTA CON FISURAS, LAS CUALAS OCASIONAN FILTRACIONES DE AGUA, ASI MISMO SE REALIZARAN LOS PAÑUELOS Y SU IMPERMEABILIZACION DE LOSA .



Foto 5: VENTANAS EN MAL ESTADO, LAS CUALES SE SUSTITUIRAN EN SU TOTALIDAD.



Foto 6: SUMINISTRO E INTALACION DE PORTON + RESANE DE PUERTAS EXISTENTE EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma manuscrita]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público