









PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA SUR	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0040-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024
			
Foto 1: VISTA PANORAMICA DE ESCUELA, SUMINISTRO E INSTALCION DE VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL 3"		Foto 2: DIRECTORA, MAESTRA, OPF, Y VALUADOR A CARGO	
			
Foto 3: INSTALACION DEL CAPOTE, IMPERMEABILIZACION DE MURO QUE COLINDA CON TERRENO BALDÍO		Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EL EXTERIOR	
			
Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC, MANTENIMIENTO A COSTANERAS, SUMINISTRO EN INSTALACION DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL, APLICACIÓN DE PINTURA		Foto 6: VISTA DE VALUADOR A CARGO EN ESTABLECIMIENTO	

Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Mañrique  
ARQUITECTO  
Col. No. 7,272



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA SUR	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0040-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024
			
<p>Foto 7: VISTA PANORAMICA DE ESCUELA, SE REALIZO MANTENIMIENTO A COSTANERAS, SE SUMINISTRO E INSTALO CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, PINTURA DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MURO</p>		<p>Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE PVC, MANTENIMIENTO A PUETA, CORRECCIÓN DE FISURA EN MARCO DE LA PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE 3" MÁS ACCESORIOS</p>	
			
<p>Foto 9: SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MURO, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC, MANTENIMIENTO A PUERTA DE BAÑO</p>		<p>Foto 10: SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MURO, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES.</p>	
			
<p>Foto 11: SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MURO, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES.</p>		<p>Foto 12: SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MURO, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES, MANTENIMIENTO A LAMINAS</p>	

Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Mañrique  
ARQUITECTO  
C.C. No. 7,272