


REGISTRO FOTOGRÁFICO



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA SUR	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM RAFAEL IRIARTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A AVE. 7-35
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1886-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF


[Firma]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA SUR	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM RAFAEL IRIARTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A AVE. 7-35
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1886-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024
			
Foto 7: PINTURA DE MUROS DETERIORADA, PISOS QUEBRADOS Y SISA EN MAL ESTADO		Foto 8: PISOS DAÑADOS, PRESENTA FISURAS, LA SISA ESTA DAÑADA	
			
Foto 9: PISOS RAJADOS, QUEBRADOS Y LEVANTADOS		Foto 10: PINTURA DANADA EN PAREDES, PISOS RAJADOS Y QUEBRADOS	
			
Foto 11: PISO DAÑADO EN AULAS Y PASILLOS		Foto 12: ÁREAS DE AULAS PRESENTAN PISOS RAJADOS Y DAÑADOS	



 Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa