









PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA SUR	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PEDRO CALDERON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ERA. CALLE, LOTE NO. 20 ALDEA LOMA LARGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1896-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/08/2024
 <p>Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE PINRUTA EN INTERIORES Y EXTERIORES</p>		 <p>Foto 2: DIRECTORA, OPF Y CONSULTOR</p>	
 <p>Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE PINRUTA EN INTERIORES Y EXTERIORES</p>		 <p>Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE PINRUTA EN INTERIORES Y EXTERIORES</p>	
 <p>Foto 5: MANTENIMIENTO A PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE PINRUTA EN INTERIORES Y EXTERIORES</p>		 <p>Foto 6: VISTA DEL VALUADOR EN ESCUELA A CARGO</p>	

*Beanda Anachy Eng...*



*[Signature]*







**Fernando David de León Maárique**  
**ARQUITECTO**  
Firma, Sección No. Colegiado del Evaluador de Campo de Guatemala  
**Col. No. 7,272**



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA SUR	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PEDRO CALDERON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ERA. CALLE, LOTE NO. 20 ALDEA LOMA LARGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1896-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/08/2024
 <p>Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BalcÓN DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE PINRUTA EN INTERIORES Y EXTERIORES</p>		 <p>Foto 8: MANTENIMIENTO A PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BalcÓN DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE PINRUTA EN INTERIORES Y EXTERIORES</p>	
 <p>Foto 9: MANTENIMIENTO A PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BalcÓN DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE PINRUTA EN INTERIORES Y EXTERIORES, REMOZAMIENTO MURO PERIMETRAL</p>		 <p>Foto 10: MANTENIMIENTO A PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BalcÓN DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO, APLICACIÓN DE PINRUTA EN INTERIORES Y EXTERIORES</p>	
 <p>Foto 11: PINTURA DETERIORADA</p>		 <p>Foto 12: BALCON DE VENTANAS DAÑADOS, PINTURA DETERIORADA</p>	

*Arquitecta Nancy Cruz Muñoz*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Fernando David de León Mañrique*

**Fernando David de León Mañrique**  
**ARQUITECTO**  
Col No. 7,272