

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	<b>GUATEMALA</b>	MUNICIPIO:	<b>AMATITLAN</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM "MARIO MENDEZ MONTENEGRO"</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA LAGUNA SECA</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>01-14-1903-43</b>	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	<b>23 de agosto de 2023</b>




Foto 1: Vista interior de baños



Foto 2: Sanitarios quebrados sin uso




Foto 3: Se observa la falta de chorros en lavamanos




Foto 4: Falta de llaves en mingitorios



Foto 5: Puertas a remoar



Foto 6: Tinaco actual en mal estado

<p>Firma y sello del Presidente de la EORM</p>	<p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>
--	--

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

DEPARTAMENTO:	<b>GUATEMALA</b>	MUNICIPIO:	<b>AMATITLAN</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM "MARIO MENDEZ MONTENEGRO"</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA LAGUNA SECA</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>01-14-1903-43</b>	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	<b>23 de agosto de 2023</b>



Foto 7: Filtración de agua en aula



Foto 8: Humedad en muros de aulas



Foto 9: Falta protección lateral en parte exterior



Foto 10: Medicion area a trabajar



Foto 11: Canal posterior dañada



Foto 12: Consultor en establecimiento

Firma y sello del Presidente de la O.F.O.R.M. MARIO MENDEZ MONTENEGRO ORGANIZACIÓN PADRES DE FAMILIA

Arquitecto  
Marvin Leobardo Pérez Hernández  
Colegiado No 2495  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa