

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EJE QUEMADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	calle principal Aldea Eje Quemado lote 155
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1907-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: Fabricación y estructura para bodega




Foto 2: Ampliación de estrufa y fabricación de mesa de concreto con puertas corredizas



Foto 3: Cambio de lamina por daño por lluvia



Foto 4: Cambio de canal y colocación de mosquitero de metal



Foto 5: Muro a reparar




Foto 6: Fabricación, montaje y enlaminado de estructura y baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EJE QUEMADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	calle principal Aldea Eje Quemado lote 155
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1907-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1.: Cambio de canal por daños por lluvia



Foto 2.: Ampliación de canal y caída de agua



Foto 3.: Instalacion de piso por grieta y hundimiento



Foto 4.: Cambio de tubería para drenaje y construcción de caja.

Foto 5:

Foto 6:.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EJE QUEMADO HORNERA MATUTINA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN Eje Quemado Amatitlan