

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA /	MUNICIPIO:	AMATITLAN /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE AUGUSTO REYNOSA ORELLANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. AVENIDA, LOTE 76, COLONIA SAN JOSE, BARRIO SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-2697-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora del Establecimiento Educativo



Foto 3: Es necesario sustituir cubierta de techo que se encuentra deteriorada



Foto 4: Es necesario sustituir cubierta de techo que se encuentra deteriorada



Foto 5: Es necesario sustituir cubierta de techo que se encuentra deteriorada



Foto 6: Es necesario sustituir cubierta de techo que se encuentra deteriorada



Firma y sello del Presidente de la




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE AUGUSTO REYNOSA ORELLANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. AVENIDA, LOTE 76, COLONIA SAN JOSE, BARRIO SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-2697-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/03/2024



Foto 7: Es necesario sustituir cubierta de techo que se encuentra deteriorada



Foto 8: Es necesario sustituir cubierta de techo que se encuentra deteriorada



Foto 9: Es necesario sustituir ventanas por la poca ventilacion que producen las actuales



Foto 10: Es necesario sustituir ventanas por la poca ventilacion que producen las actuales



Foto 11: Es necesario sustituir ventanas por la poca ventilacion que producen las actuales



Foto 12: Es necesario sustituir ventanas por la poca ventilacion que producen las actuales


Firma y sello del Presidente de la OBE



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5.694