



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MERCEDES DARDON BLANCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE 1-90 COLONIA MI ILUSION I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-6332-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/03/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: Con Directora, docentes y presidente de OPF	
			
Foto 3: Cocina, es necesario impermeabilizar losa luego de retirar todos los escombros existentes		Foto 4: Modulo 1, es necesario sustituir cubierta de lamina que se encuentra en mal estado	
			
Foto 5: Modulo 1, es necesario sustituir cubierta de lamina que se encuentra deteriorada		Foto 6: Modulo 1, es necesario sustituir cubierta de lamina que se encuentra deteriorada	
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MERCEDES DARDON BLANCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE 1-90 COLONIA MI ILUSION I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-6332-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/03/2024



Foto 7: Modulo 1, es necesario sustituir cubierta de lamina que se encuentra deteriorada



Foto 8: Modulo 1, es necesario sustituir cubierta de lamina que se encuentra deteriorada



Foto 9: Modulo 1, es necesario sustituir cubierta de lamina que se encuentra deteriorada



Foto 10: Modulo 1, es necesario sustituir cubierta de lamina que se encuentra deteriorada



Foto 11: Modulo 2, es necesario impermeabilizar losa para evitar humedad



Foto 12: Modulo 2, es necesario impermeabilizar losa para evitar humedad

Firma y sello del Presidente de la



Firma

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa