

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA VILLA ESTER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PEDREGAL ALDEA AGUA DE LA MINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-7554-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Director y Presidente de OPF



Foto 3: Modulo de Baños, sanitarios en mal estado



Foto 4: Modulo de Baños, puertas necesitan mantenimiento



Foto 5: Modulo 1, Lamina en mal estado es necesario sustituirla



Foto 6: Modulo 1, lamina en mal estado es necesario sustituirla, así mismo darle mantenimiento a la estructura de soporte


 Firma y sello del Presidente de OPF


 Julio Enrique Rodríguez Peña
 Ingeniero Civil
 Colegiado 5.694
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA VILLA ESTER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PEDREGAL ALDEA AGUA DE LA MINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-7554-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/03/2024



Foto 7: Modulo 1, lamina en mal estado es necesario sustituirla y darle mantenimiento a la estructura de soporte



Foto 8: Modulo 1, lamina en mal estado es necesario sustituirla y darle mantenimiento a la estructura de soporte



Foto 9: Modulo general, es necesario darle mantenimiento a las puertas



Foto 10: Modulo general Chapas en mal estado



Foto 11: Modulo general Chapas en mal estado



Foto 12, modulo general, es necesario darle mantenimiento al porton de ingreso


Firma y sello del Presidente



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Calidad
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5.694