

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: GUATEMALA /	MUNICIPIO: AMATITLAN /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CAMINO PRINCIPAL A LAS TROJES, LOTE NO. 8, MANZANA C COLONIA SAN PATRICIO, ALDEA LAS TROJES /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 01-14-8760-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 22/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Director y Presidente de OPF



Foto 3: Es necesario sustituir por ventanas tipo PVC y dar mantenimiento a balcones



Foto 4: Es necesario sustituir por ventana tipo PVC y colocar balcones



Foto 5: Es necesario sustituir por ventana tipo PVC y colocar balcones



Foto 6: Es necesario sustituir por ventana tipo PVC y colocar balcones

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
**Julio Enrique Rodríguez Peña**  
 Ingeniero Civil  
 Colegiado 5,694

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAMINO PRINCIPAL A LAS TROJES, LOTE NO. 8, MANZANA C COLONIA SAN PATRICIO, ALDEA LAS TROJES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-8760-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024



Foto 7: Es necesario sustituir por ventana tipo PVC y colocar balcones



Foto 8: Es necesario sustituir por ventana tipo PVC y colocar balcones




Foto 9: Es necesario sustituir por ventana tipo PVC y colocar balcones



Foto 10: Es necesario sustituir por ventanas tipo PVC y dar mantenimiento a balcones



Foto 11: Es necesario sustituir por ventanas tipo PVC y dar mantenimiento a balcones




Foto 12: Ventanas de 2do nivel es necesario sustituir por ventanas tipo PVC

Firma y sello del Presidente de la O.P.

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
  
**Julio Enrique Rodríguez Peña**  
 Ingeniero Civil  
 Colegiado 5,694