

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA A.P.G.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10A. CALLE 4-16 ZONA 2 ALDEA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1939-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora del Establecimiento Educativo




Foto 3: Sanitarios en mal estado y sin puertas



Foto 4: Sanitarios en mal estado y sin puertas



Foto 5: Modulo 1 lamina y sistema electrico en malas condiciones



Foto 6: Modulo 1 lamina y sistema electrico en malas condiciones

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.P.

Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
 Ingeniero Civil
 Colegiado 5.694

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA A.P.G.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10A. CALLE 4-16 ZONA 2 ALDEA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1939-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024



Foto 7: Modulo 1 lamina y sistema electrico en malas condiciones



Foto 8: Modulo 1 lamina y sistema electrico en malas condiciones



Foto 9: Modulo 1 lamina y sistema electrico en malas condiciones



Foto 10: Modulo 1 lamina y sistema electrico en malas condiciones




Foto 11: Losa con filtraciones, es necesario impermeabilizar losa



Foto 12: Losa con filtraciones, es necesario impermeabilizar losa

Firma y sello del Presidente de la OPE DE LA E.O.P.



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

