

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA ✓	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.600 'D' ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1992-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024 ✓



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo



Foto 3: Sanitarios en mal estado es necesario sustituirlos



Foto 4: Modulo 1, no cuenta con canal



Foto 5: Es necesario revisar y aplicar silicone en tornillos



Foto 6: Es necesario revisar y aplicar silicone en tornillos

*Karen Wineth López*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Julio Enrique Rodríguez Peña*  
Firma, Sello y No. del Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña  
Ingeniero Civil  
Colegiado 5,694

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA /	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.600 'D' /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1992-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024 /

  

 <p>Foto 7: Cocina es necesario aplicar impermeabilizante en losa para evitar humedad</p>	 <p>Foto 8: Cocina es necesario aplicar impermeabilizante en losa para evitar humedad</p>
 <p>Foto 9: no se cuenta con rejilla, es necesario colocarla</p>	 <p>Foto 10: Aula no cuenta con puerta, es necesario colocar puerta</p>
 <p>Foto 11: Malla en mal estado, es necesario sustituirla</p>	 <p>Foto 12: Malla en mal estado, es necesario sustituirla</p>


  
 Karen Nineth López D-600 J.V.  
 Firma y sello del Presidente de la OPE


  
 Julio Enrique Rodríguez Peña  
 Ingeniero Civil  
 Colegiado 5,694  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa