

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA ✓	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "LIC. JOSE DOMINGO SICAL FLORES" ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 1-39 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2966-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora y Presidente de OPF



Foto 3: Sanitarios en mal estado, así mismo lavamanos dañados, también es necesario colocar azulejo




Foto 4: Sanitarios en mal estado, así mismo lavamanos dañados, también es necesario colocar azulejo



Foto 5: Sanitarios en mal estado, así mismo lavamanos dañados, también es necesario colocar azulejo



Foto 6: Puertas en mal estado, necesitan cambio




Firma, Sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "LIC. JOSE DOMINGO SICAL FLORES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 1-39 ZONA 1 /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2966-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024




Foto 7: Puertas en mal estado, necesitan cambio, así mismo se observa que los muros necesitan aplicación de pintura



Foto 8: Puertas en mal estado, necesitan cambio, así mismo se observa que los muros necesitan aplicación de pintura




Foto 9: Es necesario sustituir porton por uno formal por la inseguridad del Sector



Foto 10: Es necesario sustituir porton por uno formal por la inseguridad del Sector



Foto 11: Pila en mal estado, es necesario sustituirla



Foto 12: Es necesario colocar campana en cocina, así como muebles fijos de concreto con azulejo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature] Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa