## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL VILLA HERMOSA II JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA "G" SECTOR 1, COLONIA VILLA HERMOSA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-3012-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



Foto1: Techo de 2 aulas. Desmontaje de cubierta de lámina existente. Aulas. Suministro e instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tronillos, sellador)




Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal (lijado, aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva)Suministro e instalación de canal calibre 26. Suministro e instalación de cambio de costanera de 4 x 2 pulg.



Foto 3: Suministro e instalación de columna de soporte en área de bodega de párvulos, tubo redondo de 6.5 pulgadas de diámetro de metal con concreto interno de 2.48 mts.





Foto 4: Demolición y reconstrucción de muro perimetral rajado en área de patio trasero. Muro perimetral cepillado, resanado y pintado





Foto 6: Caminamiento de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello dekeresidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Parolico



## **REGISTRO FOTOGRÁFICO** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL VILLA HERMOSA II JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA "G" SECTOR 1, COLONIA VILLA HERMOSA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-3012-43	FECHA:	19/10/2024



Foto 7: Pintura en paredes de dos aulas, resanado de paredes, pintura de dos manos.



Foto 8: Pintura de balcones de dos aulas



Foto 9: Pintura de puertas de dos aulas










Foto 11: Cambio de láminas y costaneras en bodega.



Foto 12: Aplicación de pintura interior y colocación de flashing por humedad y entrada de lluvia en bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello irector Centro Educativo Publico