



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUCULIQUE, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0018-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: REPARACION MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 2:



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPOTE DE MADERA POR METAL




Foto 4: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL DE 1.60*2.30



Foto 5: SUSTITUCION DE INODOROS





Foto 6: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

