

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUCULIQUE, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0018-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: REPARACION MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 2:




Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPOTE DE MADERA POR METAL




Foto 4: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL DE 1.60*2.30



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPAF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

