



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Huehuetenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Orégano |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-0044-43 | FECHA: | 13 de septiembre de 2024 |




Foto1: Sustitución de lámina




Foto 2: Sustitución de lámina



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de lámina




Foto 5: Sustitución de estufa rural



Foto 6: Sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
| <p><i>Andrés Isabel Aguilar Córdova</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>  | <p><i>Emeraldita</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|--|--|



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Huehuetenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Orégano |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-0044-43 | FECHA: | 13 de septiembre de 2024 |




Foto 13: Sustitución de interruptor doble.




Foto 14: Sustitución de interruptores simples.



Foto 15: Sustitución de piso cerámico.



Foto 16: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 17: Sustitución de depósito de agua de 1100 L



Foto 18: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés Isabel Aguera Cárdenas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Huehuetenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Orégano |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-0044-43 | FECHA: | 13 de septiembre de 2024 |




Foto7: Pintura de interiores y exteriores




Foto 8: Reparación de cableado eléctrico



Foto 9: Sustitución de plafoneras




Foto 10: Sustición tomacorrientes dobles




Foto 11: Sustitución de interruptores simples sobrepuestos.



Foto 12: Sustitución de interruptores simples sobrepuestos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés Isabel Arquetta Cifuentes
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Sello: Escuela Oficial Rural Mixta, Consejo de Padres de Familia, Aldea El Orégano, Huehuetenango]

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Sello: Escuela Oficial Rural Mixta, DIRECCIÓN, Aldea El Orégano, Huehuetenango]