

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Terrero Alto, Aldea El Terrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0049-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de madera, por metal en modulo 1 que cuentan con un aula y cocina.



Foto 2: Sustitución de lámina en mal estado, por lámina troquelada calibre 26.



Foto 3: Es necesario la sustitución de piso de granito en modulo 1 y modulo 2 donde el piso de concreto ya esta en mal estado.




Foto 4: Se debe mantenimiento de la puerta de metal, lijandola, pintandola, cambiandole la chapa y si es necesario hacer injertos en la parte baja.



Foto 5: En la cocina se encuentra un muro en malas condiciones por humedad, el cual se debe de demoler y sustituir por muro de block, con cimienta, columnas y soleras



Foto 6: Sustitución de tinaco en la base de concreto para el funcionamiento de la red de agua potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


**Junta Escolar EORM
Caserío Terrero Alto
Huehuetenango**
 Firma y sello del representante


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
