

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío los Aguacatillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Aguacatillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0053-43	FECHA:	12/09/2024




Foto 1: Sustitucion de canal.



Foto 2: sustiucion de lammina



Foto 3: Sustitucion de soporte de madera



Foto 4: sustitucion de elementos de fijacion.




Foto 5: Sustitucion de soporte de capote.




Foto 6: sustitucion de capote.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío los Aguacatillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Aguacatillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0053-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 7: sustitucion de pintura




Foto 8: Sustitucion de inodoros




Foto 9: sustitucion de pintura en paredes



Foto 10: sustitucion de inodoros




Foto 11: sustitucion de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

