



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nullá Tojespaque. Aldea Chinacá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0058-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



El piso esta en malas consiciones no permite una limpieza adecuada.



Piso sin textura fina, al momento de realizar la limpieza se ve sucio.



Piso de concreto, tiene agujeros lo que puede ser causa de algun accidente



Piso de cemento liquido, presenta rajaduras.




Piso de concreto en mal estado, gera demasiado polvo y no permite una limpieza adecuada.



El piso de las aulas ya no tiene el manto fino y liso, por lo que no permite una limpieza adecuada para un ambiente agradable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

