

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José, Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1496-45	FECHA:	8/03/2024



2.2 Sustitución de Techo tipo teja por Lámina Troquelada



2.2 Sustitución de Techo tipo teja por Lámina Troquelada



1.3 Sustitución de Elementos de Fijación (Desmontaje reja de metal)



1.3 Sustitución de Elementos de Fijación (Desmontaje reja de metal)



1.3 Sustitución de Elementos de Fijación (Desmontaje reja de metal)



1.3 Sustitución de Elementos de Fijación (Cambio de Cielo Falso)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José, Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-1496-45	FECHA:	8/03/2024




1.3 Sustitución de Elementos de Fijación (Cambio de Cielo Falso)



1.3 Sustitución de Elementos de Fijación (Cambio de Cielo Falso)



1.3 Sustitución de Elementos de Fijación (Cambio de Cielo Falso)



1.3 Sustitución de Elementos de Fijación (Cambio de Cielo Falso)

Reparación de piso, toratn de cemento

Sustitución de laminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo de 5 hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

