



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | HUEHUETENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB SAN LORENZO JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN LORENZO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-4967-45 | FECHA: | 29-02-2024 |



FOTO 1: TECHADO DE SALON DE LAMINAS



FOTO 2: CANALES EN MAL ESTADO




FOTO 3 DRENAJES Y BAÑOS.



FOTO 4: PUERTA DE METAL DE LA ENTRADA.



FOTO 5: FOSA





FOTO 6: COCINA


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con fotografías de hojas.

Yaselda Yolanda Palacios
Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | HUEHUETENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB SAN LORENZO JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN LORENZO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-4967-45 | FECHA: | 29-02-2024 |



FOTO 1: TECHADO DE SALON DE LAMINAS



FOTO 2: CANALES EN MAL ESTADO



FOTO 3 DRENAJES Y BAÑOS.




FOTO 4: PUERTA DE METAL DE LA ENTRADA.



FOTO 5: FOSA




FOTO 6: COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luisa Yolanda Polanco
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

