## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Membrane de faucción
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

|                                | <del></del>                      |                                   |  |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:                  | HUEHUETENANGO                    | MUNICIPIO:                        | HUEHUETENANGO                                  |
| NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | CEIN PAIN ALDEA CAMBOTE, ZONA 11 | DIRECCIÓN DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | Sector II Aldea Cambota Zona 11, Huehuetenango |
| CÓDIGO DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | 13-01-5501-42                    | FECHA:                            | 29/02/2024                                     |




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Reparacion de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 3: Mejoramiento y ampliación de mueble de concreto en cocina.



Foto 4: Mejoramiento en pared.



roto 3. Sustitución de puerta de mean.




Foto 6: Sustitución de mueble de concreto para lavamanos.

Firma y Solfo Director Centro Educativo Público