

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Huehuetenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR II ALDEA CAMBOTE ZONA 11 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-5501-42 | FECHA: | 04/06/2024 |




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 2: Reparación de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 3: Mejoramiento y ampliación de mueble de concreto en cocina



Foto 4: Mejoramiento en pared




Foto 5: Sustitución de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de mueble de concreto para lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | |
|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|---|