



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Laguna Estancada, Los Pozos Chancol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Estancada, Los Pozos Aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0036-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024.-



Foto1: Es primordial cambio de techo en mal estado donde hay fugas de agua a causa de las lluvias.



Foto 2: Es necesario sustituir estructura de madera por metal debido a que se encuentran en mal estado.



Foto 3: La sustitución de puertas de metal son necesarias en los servicios sanitarios.



Foto 4: Es necesario colocar canales reforzados para la captación y aprovechamiento de agua en cisterna y depósito existentes.



Foto 5: Es necesario colocar azulejo en la estufa rural para un adecuado uso higiénico en la preparación de alimentos.



Foto 6: Se debe colocar azulejo en fuga de agua en la base de la sisterna para el aprovechamiento del vital líquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Laguna Estancada, Los Pozos Chancol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Estancada, Los Pozos Aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0036-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024.-



Foto 7: Se debe sustituir piso granito, debido al deterioro con grietas en el aula.




Foto 8: Es necesario sustituir las puertas de metal del aula.




Foto 9: Es necesario sustituir las puertas de metal de cocina.



Foto 10: Se debe reparar muros de contención de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

