



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANTONIO LAS NUBES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0038-43	FECHA:	17/09/2024

CUBIERTA DE LÁMINA



Foto1: MEJORAMIENTO DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA, ALUZINC, CALIBRE 26, MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA POR SOPORTE DE METAL, MEJORAMIENTO DE PUERTA Y VENTANA DE ESTRUCTURA DE METAL Y VIDRIO

MEJORAMIENTO DE MURO DE AULA



Foto 2: CERNIDO DE PAREDES Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO

PISO




Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO GRANITO

PISO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO

CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: MEJORAMIENTO DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA EN TUBOS PVC DE 3"

COCINA



Foto 6: MEJORAMIENTO DE CHIMINEA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santa Roberto A.S.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

