

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alisos, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0041-43	FECHA:	11/06/2024




FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



FOTO 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal




FOTO 5: Sustitución de vidrios



FOTO 6: Sustitución de canal de metal y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 4"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alisos, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0041-43	FECHA:	11/06/2024




FOTO 7: Pintura de muros exteriores e interiores



FOTO 8: Sustitución de cerco de madera y malla por tubo hg y malla galvanizada




FOTO 9: Sustitución de cableado eléctrico




FOTO 10: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal e instalación de azulejo en estufa rural





FOTO 11: Repello, cernido y alisado de una pared de dos aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

