



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tunimá Charcales, Aldea Chancoi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0051-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustitución de canal de metal por canal de pvc




Foto 4: Sustitución de canal de metal por canal de pvc




Foto 5: Sustitución de puertas




Foto 6: Sustitución de piso de cemento por piso tipo granito de 1"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Mérida

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tunimá Charcales, Aldea Chanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0051-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 7: Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3"








Foto 8: Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3"



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Méndez
Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

