



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOM-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista Magdalena, Aldea Sn. Fco. Las Flores
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0098-43	FECHA:	19/06/2024




Foto 1: Cambio de lámina por lámina troquelada calibre 28



Foto 2: Reparación de muro de contención



Foto 3: Reparación del sistema Eléctrico



Foto 4: Canales y Bajadas de Agua Pluvial



Foto 5: Sustitución de puertas de sanitarios




Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOM-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista Magdalena, Aldea San Fco. Las Flores
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0098-43	FECHA:	19/06/2024




Foto 1: Sustitución de Portón de madera y Malla por portón de metal.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Sustitución de grifos por lavamanos



Foto 4: Sustitución de tapaderas de cajas



Foto 5: Mejoramiento de pared para instalación de techo




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

