



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVILO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0117-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Reparación de muro Perimetral. La circulación de la EORM Aldea Buena Vista San Isidro se encuentra deteriorada por ser de postes de madera y se ha visto afectada la malla por la tierra que se desliza.



Foto 2: Sustitución de piso. Las aulas de la EORM Aldea Buena Vista San Isidro se encuentran con muchos baches y afectan el ambiente laboral en el centro educativo por el polvo que se levanta constantemente.



Foto 3: Puertas de metal. El ingreso al centro educativo y la seguridad del mismo se ve afectado por el deterioro del portón de ingreso que está fabricado con madera y malla.



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada. La cocina de la EORM Aldea Buena Vista San Isidro necesita un cambio de lámina pues las existentes se ven muy maltratadas por las inclemencias del tiempo.




Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal. La cocina del centro educativo se encuentra con una estructura de madera en malas condiciones y es necesario sustituirla por seguridad.



Foto 6: Sustitución de estufa rural completa: la mitad de la estructura de las paredes de la cocina y la estufa rural en la escuela de Buena Vista San Isidro está estructurada con madera y necesitan modificaciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Cirilo Lopez Rodriguez
Firma y sello del Presidente de la OEP

