

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quilínco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0150-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto 1: Cubierta de lámina por deterioro en cocina y aula de la par de la cocina pues entra demasiada agua.



Foto 2: Aplicación de pintura externa e interna de puertas de metal.



Foto 3: Sustitución de torta de concreto, en 3 aulas, corredor y dirección




Foto 4: Pinturas en muros interiores y exteriores.




Foto 5: Mantenimiento a estructura, aplicación de pintura a puertas de servicios sanitarios, puertas de aulas, cocina y portón principal.




Foto 6: Servicios sanitarios y sus accesorios y sustitución de llaves de mingitorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quilincó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0150-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto 7: Reparación Red de Drenaje: Sustitución de tuberías PVC línea principal aguas pluviales. red de agua potable.




Foto 8: Red de agua potable, sustitución de línea principal, sustitución llaves de chorro.



Foto 9: Reparación y mantenimiento de cisternas/depósitos de agua. Sustitución de accesorios de depósito de agua sustitución de depósitos de agua 1,100 litros.



Foto 10: Reparación de cocina. Sustitución de estufa rural, incluye chimenea y plancha de metal, instalación de azulejo en estufa rural, instalación de azulejo en muebles de cocina.



Foto 11: Reparación de cernido y repello de paredes. Repello de muro interno y externo.




Foto 12: Reparación de muro de contención. Aplicación de sabieta en muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público