CÓDIGO DEL

ESTABLECIMIENTO

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: Huehuetenango MUNICIPIO: Chiantla NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL **EORM** CASERIO CHICHALUM ALDEA TORLON ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO:



13-02-0151-43

Foto1: Sustitución de muro perimetral de block y malla por muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Sustitución de puerta de metal de aula



Foto 3: Sustitución de porton de metal de 5mts de ancho por 2.8 mts de alto



Foto 4: Mejoramiento de piso granito en aula



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Mejoramiento de lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actual par el número de hojas. Firma y sello del Presidente de la QR

Huehus

irma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICHALUM ALDEA TORLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0151-43	FECHA:	16/10/2024
Foto 7: Mejoramient	to de estructura de soporte de metal	Foto 8: Mejoramie	ento de pared y soporte de mojinete del techo
Observación: Si es necesar	Firma y sello del Presidente de la OPF a Educativo	The second secon	irma / Sello Director Centro Educativo Público