

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PEM MARCO ANTONIO MERIDA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 6-45 ZONA 5, BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0166-45	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina, por lamina troquelada aluzin calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina, por lamina troquelada aluzin calibre 26



Foto 3: Mejoramiento de estructura de soporte de metal




Foto 4: Mejoramiento de estructura de soporte de metal



Foto 5: Sustitucion de inodoros y accesorios





Foto 6: Sustitucion de inodoros y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PEM MARCO ANTONIO MERIDA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 6-45 ZONA 5, BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0166-45	FECHA:	16/10/2024



Foto7: Sustitución de Muro Perimetral de block y malla, por block, tubo hg, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 8: Sustitución de Muro Perimetral de block y malla, por block, tubo hg, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

